



مقدماتی - پیشرفته

# مرجع کاربردی و تمرینی اتوکد ۲۰۱۶

Exercise Workbook for  
Beginning AutoCAD 2016  
And  
Advanced AutoCAD 2016  
By: Cheryl R. Shrock

مترجمان:

علیرضا همتی، سیروس پویامقدم، مریم آقازاده

اتشارات بیشه  
رایانه کتاب فاضل

سرشناسه: شراک، چریل. R lyrehC, kcorhS

عنوان و نام پدیدآور: مرجع کاربردی تمرینی اتوکد ۱۰۲ (مقدماتی - پیشرفته) = rof koobkrow esicrexE ... / [چریل شراک]؛ مترجمان علیرضا همتی، مریم آقازاده.

مشخصات نشر: تهران: بیشه، ۴۹۳۱.

مشخصات ظاهری: ۴۶۸ ص: مصور، جدول + یک لوح ویدئویی دیجیتال.

شابک: ۷-۹۹-۲۱۵۲-۴۶۹-۸۷۹

وضعیت فهرستنويسي: فيپا

يادداشت: عنوان اصلی: ۶۱۰۲, DACotuA decnavda dna۶۱۰۲ DACotuA gninnigeb rof koobkrow esicrexE

يادداشت: فهرستنويسي كامل اين اثر در نشاني ri.ialn.capo//ptth قابل دسترسی است.

موضوع: اتوکد (برنامه کامپیوترا)

موضوع: گرافیک کامپیوترا

موضوع: طراحی به کمک کامپیوترا

شناسه افروده: همتی، علیرضا، ۹۵۳۱، مترجم

شناسه افروده: آقازاده، مریم، ۴۶۳۱، مترجم

شماره کتابشناسی ملی: ۸۰۲۶۹۷۳

مرکز پخش: رایانه کتاب فاضل

[www.bisheh-fazel.ir](http://www.bisheh-fazel.ir)

تهران، میدان انقلاب، خ کارگر جنوبی، خ روانمهر، نرسیده به خیابان اردبیلهشت، کوچه

دولتشاهی پلاک ۱ واحد، تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۹۹۷۰، ۶۶۹۶۱۳۷۹۵، ۶۶۹۵۴۰۱۸

ناشر: بیشه

عنوان کتاب: مرجع کاربردی تمرینی اتوکد ۲۰۱۶

نویسنده: چریل آر. شروک

مترجمان: علیرضا همتی، سیروس پویامقدم، مریم آقازاده

ویراستار: کاظم زرین

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۴

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۵۱۲-۹۹-۷

کلیه حقوق مادی و معنوی برای پخش رایانه کتاب فاصل محفوظ است.

## سخن ناشر

کتاب حاضر صورت کمال یافته‌ی افکار و اندیشه‌های پرسفسور خانم چریل آر شروک یکی از نویسنده‌گان مورد تأیید شرکت آتدوسک و استاد دانشگاه کوستامسای کالیفرنیای آمریکاست و نیز حاصل زحمات مترجمین و ویراستار کتاب آقایان مهندس علیرضا همتی و کاظم زرین که هر یک صاحب حداقل ۱۰۰ عنوان اثر هستند و نیز سرکار خانم مریم آفازاده که با قلم توانای آن‌ها به زیور طبع آراسته شده است که بی‌شک این امر بدون دخالت آن‌ها به سرانجام نمی‌رسید. درواقع این کتاب ثمره برآیند تجربیات علمی و عملی این عزیزان بوده که جا دارد کمال تشکر را از آن‌ها داشته باشم.

صراحت کلام، فصاحت بیان، سرعت انتقال و رعایت تقدم عملیات سبب قوی و عامل نیرومندی است که مهارت کاربر را به درجه اعلی می‌رساند و بی‌اختیار در راستای تکامل تجربه به دنبال گمگشته‌ای می‌گردد که در لابه‌لای زیب و رنگ خاص کتاب گنجانده شده است که گویا عدم رسیدن به آن مجال پرواز اندیشه را از کاربر سلب می‌کند و بالاخص تمرینات آخر هر فصل که گویا مأمور پوشاندن جامه عمل بر اندیشه‌های کاربر است، خودنمایی می‌کند. و صعود قدرت خلاقیت و آفرینش‌های هنری ابداع و نوآوری کاربر را به‌سوی قله سعادت رهنمون می‌سازد و بارها مجال تمتع و التذاذ تعلیم را به ارمنان می‌آورد و آرامشی خاص به جای خستگی قرین خواننده می‌شود.

از آنجایی که معتقدیم انسان کمال محض نیست و آفرینش‌هایی او هم نمی‌تواند عاری از عیب و ایراد باشد. لذا نهایت امتنان خواهد بود از روشنایی چراغ انتقادات و پیشنهادات ما را بی‌بهره نگذارید تا به‌واسطه بهره‌وری از اندیشه‌های حکیمانه شما جهت حرکت‌مان را در راستای کمال سوق دهیم.

فضل عزیزی

Bisheh.fazel@yahoo.com



پایگاه اطلاع رسانی و فروشگاه اینترنتی کتاب

[www.bisheh-fazel.ir](http://www.bisheh-fazel.ir)

جهت دانلود فایل های تمرینی کتاب به آدرس سایت انتشارات مراجعه فرمایید.

۴۵..... خروج از اتوکد	۱۳..... بخش اول: مرجع تمرینی کاربردی اتوکد مقدماتی
۴۶..... تمرینات	
<b>درس ۳</b>	<b>درس ۱</b>
۵۰..... دایره (CIRCLE)	۱۵..... CAD چیست؟
۵۰..... (گزینه پیشفرض) Center و Radius	۱۶..... سیستم‌های موردنیاز اتوکد:
۵۰..... :Center و Diameter	۱۶..... نحوه نصب و فعال‌سازی
۵۱..... (دو نقطه): 2Point	۱۷..... شروع برنامه
۵۱..... (سه نقطه): 3Point	۲۲..... تنظیمات ماوس
۵۱..... Tangent, Tangent, Radius	
۵۱..... Tangent, Tangent, Tangent	<b>درس ۲</b>
۵۲..... مستطیل (Rectangle)	۲۴..... ایجاد یک قالب (Template)
۵۳..... (چرخش) Rotation	۲۶..... باز کردن یک قالب
۵۳..... (مساحت) Area	۲۷..... آشنایی با پنجره‌ی ترسیم اتوکد
۵۳..... (گزینه‌ها) Options	۲۷..... (Drawing Area) ناحیه‌ی ترسیم
۵۴..... CHAMFER	۲۸..... (Cursor) مکان‌نما
۵۴..... FILLET	۲۹..... (Command Line) خط فرمان
۵۴..... WIDTH	۳۰..... (Coordinate Display F6) نمایش مختصات
۵۴..... :Thickness و Elevation	۳۰..... (Status Line) نوار وضعیت
۵۴..... چگونگی استفاده از فرمان Undo	۳۱..... UCS (User Coordinate System) آیکون
۵۵..... چگونگی استفاده از فرمان Redo	۳۱..... WCS ORIGIN(World Coordinate System) (مبدأ)
۵۵..... Grid و Increment Snap	۳۱..... کلیدهای وظیفه (Fها)
۵۵..... NCREMENT SNAP	۳۲..... عملکرد کلیدهای خاصی از صفحه کلید
۵۷..... Layers (لایه‌ها)	۳۲..... نوار منوی کرکرهای
۵۸..... انتخاب کردن یک لایه	۳۳..... کادر محاوره‌ای
۶۰..... تمرینات	۳۳..... نوار ابزار
<b>درس ۴</b>	۳۵..... نحوه‌ی باز کردن لیست نوار ابزارها
۶۴..... Object Snap	۳۵..... پالت‌ها
۶۴..... انتخاب Object snap با استفاده از نوار ابزار:	۳۶..... شیوه‌های وارد کردن فرمان
۶۴..... انتخاب Object snap با استفاده از منوی گشودنی	۳۷..... منوی میانبر چیست؟
۶۴..... (Popup)	۳۸..... ترسیم خطوط
۶۵..... :Object snap از نحوه‌ی استفاده	۳۹..... پاک کن (Erase)
۶۷..... Object snap Run	۴۱..... روش‌های انتخاب اشیاء
۶۸..... تنظیمات یک ترسیم	۴۲..... شروع یک ترسیم جدید
۶۸..... Drawing Limits (حدوده‌ی ترسیم)	۴۳..... ذخیره‌ی یک ترسیم
۷۰..... Units ( واحدها) و Precision (دقت)	۴۴..... فایل‌های بک‌آپ (Back Up)

۱۱۷	MULTILINE TEXT یا MText	۷۱	Zoom
۱۲۰	چگونه abc را در کنار نشانگر به حروف دیگری تبدیل نماییم؟	۷۲	تمرینات
۱۲۰	(Tabs) نوارها	۷۷	درس ۵
۱۲۲	فاصله‌ی سر سطر (Indents)	۷۸	Polygon چندضلعی
۱۲۲	Mtext-Line Spacing	۷۸	Center/Radius متند
۱۲۲	تنظیم فاصله‌ی بین خطوط	۷۹	متند (له) Edge
۱۲۳	ویرایش فاصله خطها	۸۰	Ellipse (لوزی) دونات
۱۲۳	ویرایش متن	۸۱	(Donut)
۱۲۴	ماسک پس زمینه (Background Mask)	۸۳	کنتربودن (مد توپر) Fill Mode
۱۲۵	مقیاس‌بندی متن (Scaling Text)	۸۳	نقطه Point
۱۲۷	Scale Factor (فاکتور مقیاس)	۸۴	انتخاب Point Style
۱۲۷	تمرینات	۸۴	گزینه‌های Object snap
۱۳۳	درس ۶	۸۵	تمرینات
۱۳۴	ورود مختصات (Coordinate Input)	۸۹	درس ۶
۱۳۵	مختصات مطلق (Absolute coordinate)	۹۰	Break (شکستن)
۱۳۵	مختصات نسبی (Relative)	۹۳	Trim (چیدن)
۱۳۶	مثال‌هایی از ورود مختصات	۹۴	EXTEND (طول دادن)
۱۳۷	Direct distance entry(DDE) (وارد کردن فاصله مستقیم)	۹۴	Move (جا به جایی)
۱۳۸	Inquiry فرمان	۹۵	Explode
۱۳۸	List فرمان	۹۶	تمرینات
۱۳۹	Distance فرمان	۱۰۱	درس ۷
۱۴۰	ID Point فرمان	۱۰۲	Copy (копія)
۱۴۱	Line Weight اختصاص Lineweight (کلفتی یا نازکی خط) به لایه‌ها	۱۰۳	Mirror (آیینه)
۱۴۲		۱۰۵	Fillet
۱۴۳	تمرینات	۱۰۵	کمانه کردن یک گوش
۱۵۳	درس ۱۰	۱۰۷	گوشه‌های مربع
۱۵۴	Origin (مبدأ) (Origin)	۱۰۷	Chamfer
۱۵۴	جا به جا کردن مبدأ (Origin) برگرداندن مبدأ (Origin) به موقعیت پیش‌فرض	۱۰۷	Distance (فاصله)
۱۵۴	"World" (گوشه چه پایین)	۱۰۸	Angle (زاویه)
۱۵۵	نمایش آیکون UCS	۱۰۹	تمرینات
۱۵۷	تمرینات	۱۱۳	درس ۸
۱۶۱	درس ۱۱	۱۱۴	Single line Text متن‌های یکخطی
		۱۱۴	استفاده از حالت پیش‌فرض Start Point
		۱۱۵	استفاده از گزینه‌ی Justification Justification
		۱۱۶	سایر گزینه‌های Justification

۱۹۲.....	Array	وارد کردن مختصات قطبی.....
۱۹۲.....	Rectangular Array	آشایی با Polar Degree Clock (ساعت زاویه قطبی)
۱۹۲.....	Rectangular Array	۱۶۲.....
۱۹۵.....	Polar Array	ترسیم از طریق وارد کردن مختصات قطبی.....
۱۹۶.....	Polar Array	استفاده از مختصات قطبی و DDE
۱۹۸.....	تمرینات.	۱۶۳..... وارد کردن دینامیکی (Dynamic Input)
<b>۲۰۳..... درس ۱۴</b>		۱۶۴..... Dynamic Input
۲۰۴..... Scale (مقیاس)		۱۶۴..... Pointer Input
۲۰۴..... (Scale Factor) فاکتور مقیاس		۱۶۵..... نحوه تغییر تنظیمات Pointer Input
۲۰۵..... (Reference) مرجع		۱۶۸..... Dimensional Input
۲۰۵..... Copy (کپی)		۱۶۸..... نحوه تغییر تنظیمات Dimensional Input
۲۰۶..... Stretch (کشیدن)		۱۶۸..... Dynamic Format
۲۰۸..... Rotate (چرخیدن)		چگونه رنگ، سایز و شفافیت پیام واره را تغییر دهیم؟
۲۰۹..... گزینه زاویه چرخش		۱۶۹..... نحوه وارد کردن مختصات در پیام واره
۲۰۹..... Reference گزینه		۱۷۰.....
۲۱۱..... تمرینات		۱۷۱..... نحوه اختصاص مطلق و قطبی نسبی
<b>۲۱۵..... درس ۱۵</b>		۱۷۱..... استفاده از Dynamic input و مختصات قطبی
۲۱۶..... Hatch (هاشور)		۱۷۲..... مسیریابی قطبی (polar tracking)
۲۲۳..... Gap Tolerance		۱۷۳..... تنظیم زاویه قطبی
۲۲۸..... ویرایش هاشور		۱۷۳..... اندازه گیری زاویه قطبی
۲۲۸..... ترمیم کردن هاشورها		۱۷۴..... استفاده از Polar tracking (از مسیریابی قطبی) و Direct
۲۲۹..... تمرینات.		۱۷۴..... Distance entry (ورود مستقیم داده)
<b>۲۳۷..... درس ۱۶</b>		۱۷۴..... کردن مسیریابی قطبی On و Off
۲۳۸..... دیمانسیون		۱۷۴..... Polar Snap
۲۳۸..... True Associative		۱۷۴..... Angle Increment تنظیم
۲۴۰..... Associative ترسیم مجدد دیمانسیون		۱۷۴..... Polar Snap تنظیم
۲۴۰..... Grips		۱۷۴..... استفاده از Polar Snap و Polar Tracking
۲۴۱..... انتخاب یک Grip		۱۷۶..... تمرینات
۲۴۱..... حرکت دادن شکل.		<b>۱۷۹..... درس ۱۲</b>
۲۴۲..... کپی کردن یک شکل.		۱۸۰..... Offset
۲۴۲..... کشیدن یک شکل.		۱۸۰..... نحوه استفاده از فرمان OffSet
۲۴۳..... Linear Dimensioning (دیمانسیون کشایی)		۱۸۱..... گزینه ها
۲۴۳..... Base Linear Dimensioning (دیمانسیون خط مبنای)		۱۸۱..... OffSet gap type
۲۴۴.....		۱۸۲..... Properties ویرایش با پالت
۲۴۶..... Continue dimensioning		۱۸۵..... تمرینات
		<b>۱۹۱..... درس ۱۳</b>

۲۸۹	ویرایش اندازه‌گذاری‌های چندتایی.....	۲۴۶	Dimension Style (استیل‌های بعد).....
۲۹۰	برای حذف(Remove) کردن یک اندازه.....	۲۴۷	ایجاد استیل دیمانسیون جدید New Dimension Style((
۲۹۰	برای افزودن (Add) یک اندازه‌گذاری.....	۲۴۸	Dimension Style))
۲۹۱	تمرینات.....	۲۵۱	مقایسه‌ی دو استیل دیمانسیون.....
<b>درس ۲۱</b>	<b>۲۹۵</b>	۲۵۲	نادیده گرفتن هاشورها.....
۲۹۶.	مج کردن ویژگی‌های اشکال (Match Properties).....	۲۵۳	تمرینات.....
۲۹۷	ایجاد Revision Cloud (ابر اصطلاحات).....	<b>درس ۱۷</b>	<b>۲۵۷</b>
۲۹۸	تبدیل اشکال بسته به Revcloud.....	۲۵۹	ویرایش موقعیت اندازه‌گذاری(دیمانسیون).....
۳۰۰	استیل Revision Cloud.....	۲۶۰	Dimension Style تغییر کلی یک
۳۰۰	Wipeout.....	۲۶۱	Override نمودن یک استیل دیمانسیون.....
۳۰۱	On یا off کردن فریم ها.....	۲۶۲	ویرایش دیمانسیون با استفاده از پالت Properties تمرینات.....
۳۰۲	تمرینات.....	<b>درس ۱۸</b>	<b>۲۶۵</b>
<b>درس ۲۲</b>	<b>۳۰۷</b>	۲۶۶	Diameter دیمانسیون.....
۳۰۸	کمان.....	۲۶۸	دیمانسیون شعاعی (Radius Dimensioning).....
۳۰۹	اندازه‌گذاری اندازه‌ی کمان.....	۲۶۹	دیمانسیون زاویه‌ای (Angular Dimensioning).....
۳۱۱	اندازه‌گذاری یک منحنی بزرگ.....	۲۷۰	Center mark (علامت مرکز).....
۳۱۳	تمرینات.....	۲۷۱	Sub-Style ایجاد
<b>درس ۲۳</b>	<b>۳۲۱</b>	۲۷۲	تمرینات.....
۳۲۲	Polyline (چندخطی).....	<b>درس ۱۹</b>	<b>۲۷۷</b>
۳۲۴	تمرینات.....	۲۷۸	Dимансіон Tuning شده (Aligned Dimension).....
<b>درس ۲۴</b>	<b>۳۲۹</b>	۲۷۹	Leader راهنمای.....
۳۳۰	ویرایش PolyLine ها.....	۲۷۹	hook Line خط قلاب.....
۳۳۱	Join فرمان.....	۲۸۰	خطی با یک سر پیکان (بدون متن).....
۳۳۲	Lines (خطها).....	۲۸۰	كاراكترهای خاص متن.....
۳۳۲	PolyLine (چندخطی‌ها).....	۲۸۰	Single Line Text متن یکخطی (Single Line Text).....
۳۳۲	Arcs (کمان‌ها).....	۲۸۱	Multi Line Text متن چندخطی (Multi Line Text).....
۳۳۲	Spline (دندانه).....	۲۸۱	پسوند و پیشوند (Prefix , Suffix).....
۳۳۳	تمرینات.....	۲۸۳	تمرینات.....
<b>درس ۲۵</b>	<b>۳۳۹</b>	<b>درس ۲۰</b>	<b>۲۸۵</b>
۳۴۰	ایجاد Text Style جدید.....	۲۸۶	Quick Dimension.....
۳۴۲	تغییر دادن Text Style (نوع ساختار متن).....	۲۸۷	Baseline.....
۳۴۴	(Measure) اندازه‌گیری.....	۲۸۸	Staggered.....
۳۴۵	تمرینات.....	۲۸۸	Diameter.....
<b>درس ۲۶</b>	<b>۳۵۳</b>	۲۸۹	Radius.....

**بخش دوم: مرجع تمرینی کاربردی اتوکد پیشرفته ۴۴۱**

درس ۳۱.....	۴۴۳
نمایش همزمان چند ترسیم در صفحه‌نمایش.....	۴۴۴
نحوه بستن چند ترسیم.....	۴۴۴
نحوه تنظیم نمایش چند ترسیم در صفحه‌نمایش.....	۴۴۴
ترسیم‌های ارزیابی کننده.....	۴۴۶
تمرینات.....	۴۴۶
مرواری بر نحوه پلات گرفتن از نوار Model.....	۴۴۹
درس ۳۲.....	۴۵۵
به شکل دلخواه تغییر دادن فضای کاری.....	۴۵۶
ایجاد یک فضای کاری.....	۴۵۷
خروجی گرفتن از فضای کاری.....	۴۶۱
وارد کردن یک فضای کاری.....	۴۶۲
نحوه ایجاد نوار ابزار جدید.....	۴۶۳
به روز کردن Properties.....	۴۶۳
نحوه حذف کردن یک فرمان از یک نوار ابزار.....	۴۶۴
افزودن فرمان به منوی کرکرهای.....	۴۶۴
حذف فرمان منوی کرکرهای.....	۴۶۵
تنظیم نمودن فضای کاری ساخته شده به عنوان "My Workspace".....	۴۶۶
Redo کردن چندین فرمان (انجام مجدد).....	۴۶۷
آشنایی با User Profile.....	۴۶۹
تمرینات.....	۴۷۰
درس ۳۳.....	۴۷۳
ایجاد ترسیم Master Decimal Setup.....	۴۷۴
لایه‌های جدید.....	۴۷۷
Text Style جدید.....	۴۷۸
استیل دیمانسیون (Dimension Style) جدید.....	۴۷۹
ایجاد دریچه‌ی دید (View Port).....	۴۸۷
نحوه قفل (Lock) کردن یک دریچه‌ی دید.....	۴۸۹
ایجاد Page Setup برای کاغذ 11×17.....	۴۸۹
ایجاد Layout و Border برای پلات کردن روی کاغذ.....	۴۹۱
ایجاد Page Setup برای 24×18.....	۴۹۷

اهداف اصلی این درس.....	۳۵۴
ایجاد لایه جدید.....	۳۵۴
(رنگها) Colors.....	۳۵۶
بارگیری و انتخاب نوع خط.....	۳۵۷
تعاریف کنترل لایه.....	۳۵۹
نحوه ایجاد دریچه‌ی دید (View Port).....	۳۶۲
ابزارهای نوار ابزار دریچه‌ی دید (View Port).....	۳۶۷
نحوه قفل کردن دریچه‌ی دید.....	۳۶۷
نحوه ایجاد Page Setup برای فضای کاغذ.....	۳۶۸
نحوه چاپ کردن فضای کاغذ (Paper Space).....	۳۷۲
تمرینات.....	۳۷۶
درس ۲۷.....	۳۸۵
ایجاد ترسیمات مقیاسی.....	۳۸۶
پلات کردن ترسیم خانه.....	۳۸۶
تنظیم مقیاس داخل دریچه‌ی دید.....	۳۸۹
محاسبه‌ی فاکتور مقیاس ترسیم.....	۳۹۰
نحوه محاسبه (DSF).....	۳۹۰
نحوه تأثیر DSF بر متون.....	۳۹۱
چگونگی تأثیر DSF به هاشورها.....	۳۹۲
نحوه تأثیر DSF روی دیمانسیون.....	۳۹۲
نحوه ست کردن Overall Scale.....	۳۹۲
دیمانسیون Trans-Spatial.....	۳۹۳
Line Type Scale.....	۳۹۴
تمرینات.....	۳۹۶
درس ۲۸.....	۴۱۳
(بلوکها) Blocks.....	۴۱۴
وارد کردن بلوکها.....	۴۱۸
از نو تعریف کردن یک بلوک.....	۴۱۹
پاک کردن بلوکهای ناخواسته.....	۴۱۹
تمرینات.....	۴۲۱
درس ۲۹.....	۴۲۵
PAN.....	۴۲۶
نحوه Pan کردن.....	۴۲۶
ایجاد بلوک.....	۴۲۸
درس ۳۰.....	۴۳۵

۵۵۹.....	درس ۳۷	ایجاد Layout و Border برای پلات کردن در ورق
۵۶۰.....	Paste و Copy .Cut	۴۹۸..... ۲۴×۳۶
۵۶۱.....	Draw order	۵۰۲..... ۲۴×۳۶ برای کاغذ
۵۶۲.....	اندازه‌گیری یک ترسیم ایزومتریک.	۵۰۵..... درس ۳۴
۵۶۳.....	متن ایزومتریک.....	۵۰۶..... ایجاد یک Setup ترسیم فوتی و اینچی مستر
۵۶۴.....	Paste،Copy متن بین دو ترسیم	۵۰۹..... لایه‌های جدید
۵۶۶.....	متن ایزومتریک.....	۵۱۳..... ایجاد یک Architectural Border برای پلات کردن
۵۶۷.....	درس ۳۸	۵۱۷..... ایجاد دریچه‌ی دید و تنظیم مقیاس
۵۶۸.....	مروری بر نحوه‌ی ایجاد یک بلوک	۵۱۹..... ایجاد Page Setup برای ورق
۵۶۸.....	ایجاد یک بلوک.....	۵۲۰..... ایجاد Layout برای ۱/۴"=1' جابه‌جا و حذف کردن نوارهای
۵۷۰.....	تعریف گزینه‌ها.....	۵۲۴..... Layout
۵۷۰.....	نحوه‌ی تاثیر لایه‌ها به بلوک‌ها.....	۵۲۹..... درس ۳۵
۵۷۱.....	مروری بر چگونگی وارد کردن بلوک	۵۳۱..... فاصله‌بندی
۵۷۲.....	(از پیش تنظیم کردن) کردن نقطه‌ی ورود، مقیاس و چرخش.....	۵۳۱..... نمونه‌ای از فاصله‌بندی
۵۷۲.....	Attributes	۵۳۱..... ایجاد Multiline Style
۵۷۳.....	ایجاد block attribute	۵۳۴..... ویژگی‌های Multiline
۵۷۶.....	تمرینات.....	۵۳۶..... Line
۵۷۶.....	معین کردن ویژگی‌های یک بلوک	۵۳۷..... Outer Arc (آرک یا کمان خارجی)
۵۷۹.....	تعیین چندین Attribute برای چندین Block	۵۳۷..... Inner Arc
۵۸۴.....	بلوک‌های دینامیک	۵۳۷..... Angle
۵۸۵.....	تعریف یک بلوک دینامیک	۵۳۷..... Fill
۵۹۰.....	ایجاد جدول (جستجو) Lookup	۵۳۸..... Display Joints
۵۹۵.....	درس ۳۹	۵۳۸..... Description
۵۹۶.....	ویرایش کردن Attributes	۵۳۹..... بارگیری یک Multiline Style
۵۹۷.....	Setting	۵۴۰..... ویرایش کردن Multiline
۵۹۷.....	(ویرایش ویژگی‌ها) Edit Attributes	۵۴۲..... ( فقط برای ورژن LT ) Double Line
۵۹۸.....	چگونه اشیاء موجود در یک بلوک را ویرایش نماییم؟	۵۴۳..... Double Line مکان‌های
۵۹۹.....	خروجی گرفتن	۵۴۴..... تمرینات
۶۰۵.....	درس ۴۰	۵۵۳..... درس ۳۶
۶۰۶.....	Design Center	۵۵۴..... ترسیم ایزومتریک (Isometric)
۶۰۶.....	دیدن نوارها	۵۵۴..... Isometric Snap and Grid
۶۰۷.....	:Folders نوار	۵۵۵..... Isoplanes
۶۰۷.....	:Open Drawing نوار	۵۵۵..... Isometric Ellipse
۶۰۷.....	:History نوار	۵۵۶..... تمرینات

۶۵۰.....	دکمه‌ها	
۶۵۱.....	نحوه‌ی وارد کردن بلوك Block با استفاده از Design center	
۶۵۲.....	۶۰۸.....	نحوه‌ی باز کردن یک ترسیم از پالت (Tolerance) (ویژگی‌های پالت‌ها)
۶۵۴.....	۶۰۹.....	Design center
۶۵۵.....	۶۱۱.....	نحوه‌ی باز کردن یک ترسیم از پالت (Geometric Tolerance) (ویژگی‌های پالت‌ها)
۶۵۶.....	۶۱۲.....	Allow Docking
۶۵۷.....	۶۱۲.....	Transparency (شفافیت)
۶۵۹.....	۶۱۵.....	Rename palette
۶۶۰.....	۶۱۵.....	Customize palettes
۶۶۷.....	۶۱۵.....	Palette groups
۶۶۸.....	۶۱۵.....	نحوه‌ی ایجاد کردن پالت ابزار
۶۶۸.....	۶۱۵.....	نحوه‌ی ایجاد کردن پالت ابزار جدید
۶۶۸.....	۶۱۶.....	نحوه‌ی انتقال یا کپی کردن یک ابزار به پالت دیگر
۶۷۴.....	۶۱۶.....	Tool palettes (پالت‌های ابزار)
۶۷۶.....	۶۱۷.....	تمرینات
۶۷۶.....	۶۲۱.....	درس ۴۱
۶۷۷.....	۶۲۲.....	External reference drawing (Xref)
۶۷۹.....	۶۲۲.....	مثال‌هایی برای بیان مزیت فرمان Xref
۶۸۱.....	۶۲۳.....	نحوه وارد کردن یک ترسیم Xref
۶۸۳.....	۶۲۵.....	Xref manager (مدیریت Xref)
۶۸۴.....	۶۲۶.....	XBIND
۶۸۴.....	۶۲۷(Xref).....	برش دادن یک فایل External Reference
۶۸۴.....	۶۲۸.....	نحوه استفاده کردن فرمان Xclip
۶۸۵.....	۶۲۸.....	گزینه‌های Clip (برش)
۶۸۷.....	۶۲۸.....	تعريف گزینه‌ها:
۶۸۷.....	۶۲۹....(External Reference).....	ویرایش یک فایل Xref
۶۸۹.....	۶۲۹.....	نحوه استفاده از فرمان Xopen
۶۹۰.....	۶۳۰.....	تبديل یک شکل به دریچه‌ی دید
۶۹۲.....	۶۳۱.....	ایجاد چندین دریچه‌ی دید و چندین Xref
۶۹۳.....	۶۳۵.....	مقیاس‌های غیرمداوم نوع خطها در دریچه‌ی دید
۶۹۳.....	۶۳۵.....	Psltscale تنظیم شده به روی 0 (OFF)
۶۹۳.....	۶۳۶.....	تمرینات
۶۹۴.....	۶۴۷.....	درس ۴۲
۶۹۵.....	۶۴۸.....	ordinatE دیمانسیون
۷۰۱.....	۶۴۸.....	ایجاد ordinatE دیمانسیون
۷۰۲.....	۶۴۹.....	Jog نمودن دیمانسیون
۷۰۳.....		

۷۶۲	نحوه استفاده از فرمان Sweep	۷۰۵	چرخاندن آیکون UCS
۷۶۳	فرمان HELIX	۷۰۵	آشایی با زاویه چرخش.
۷۶۴	تمرینات.	۷۰۶	جهت و سوی جدید برای محورهای Z
<b>۷۷۱</b>	<b>درس ۵۰</b>	<b>۷۱۴</b>	تمرینات
۷۷۲	پلات کردن (Multiple view) چندین نما	<b>۷۱۹</b>	<b>درس ۴۶</b>
۷۷۸	نحوه پلات با نمای سایه‌ای	۷۲۰	Extrude
۷۷۹	اندازه‌گذاری چندین نما	۷۲۶	تمرینات
۷۸۰	Shell	<b>۷۳۳</b>	<b>درس ۴۷</b>
۷۸۱	نحوه تنظیم کردن متغیرهای سیستم Ucsfollow	۷۳۴	۳D Operations
۷۸۲	تمرینات.	۷۳۴	۳D Mirror
<b>۷۸۷</b>	<b>درس ۵۱</b>	۷۳۴	۳D Rotate
۷۸۸	Tables	۷۳۶	۳D Align
۷۸۸	نحوه ایجاد یک جدول (Table)	۷۳۷	(Polar, Rectangular) 3D Array
۷۹۱	نحوه وارد کردن یک بلوک به سلول جدول	۷۳۸	Polar Array
۷۹۲	نحوه وارد کردن فرمول Formula به داخل سلول ...	۷۴۱	تمرینات
۷۹۶	Grips (بھینه‌سازی) یک جدول با استفاده از Modify	<b>۷۴۷</b>	<b>درس ۴۸</b>
۷۹۹	تمرینات.	۷۴۸	ویرایش سولید
<b>۸۰۳</b>	<b>درس ۵۲</b>	۷۴۸	انتخاب یک نما برای ویرایش
۸۰۴	مجموعه سمبول‌های معماری	۷۴۸	مقادیر مثبت در مقابل مقادیر منفی
۸۱۰	تمرینات.	۷۴۸	پیام‌های خطأ (Error messages)
<b>۸۲۱</b>	<b>درس ۵۳</b>	۷۴۹	فرمان Extrude face
۸۲۲	سمبل‌های الکترومکانیک	۷۵۰	Move face
<b>۸۴۳</b>	<b>درس ۵۴</b>	۷۵۰	Offset face
۸۴۴	سمبل‌های مکانیکی	۷۵۱	Delete face
<b>۸۵۱</b>	<b>پیوست‌ها</b>	۷۵۲	تمرینات
۸۵۲	پیوست A	<b>۷۵۷</b>	<b>درس ۴۹</b>
۸۵۶	پیوست B	۷۵۸	Revolve (چرخاندن)
۸۶۱	پیوست C	۷۵۸	انتخاب محور چرخش
۸۶۳	پیوست D	۷۵۸	نحوه استفاده از فرمان Revolve
۸۶۴	پیوست E	۷۵۹	Slice ( تقسیم کردن )
		۷۶۰	نحوه استفاده از فرمان Slice
		۷۶۰	Section فرمان
		۷۶۱	نحوه استفاده از فرمان Section
		۷۶۱	نحوه ایجاد نمای بخش هاشورخورده
		۷۶۱	Sweep

# بخش اول:

مرجع تمرینی کاربردی  
اتوکد مقدماتی



# LESSON

# 1

# درس اول

## اهداف آموزش

بعد از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:

- اصطلاحات اصلی کامپیوتر را بیاموزید.
- معنی CAD را بیاموزید.
- بدانید که چه کامپیوترا بخرید.
- سیستم‌های مورد نیاز CAD را بدانید.
- اتوکد را به چهار روش شروع کنید.
- از سیستم راهنمای (HELP) برنامه استفاده کنید.

حست؟ CAD

CAD مخفف COMPUTER AIDED DESIGN و به معنی طراحی به کمک کامپیوتر می‌باشد. طراحی، ایجاد محصول واقعی از یک ایده است. CAD با مدل‌های دوبعدی و سه‌بعدی کامپیوتر کار می‌کند.

## چرا باید از CAD استفاده کنید؟

شاید طرح‌های ساده با دست سریع‌تر کشیده شوند، ولی طرح‌های پیچیده فقط با کمک کامپیوتر قابل ترسیم‌اند.

## چرا باید از AUTOCAD استفاده کرد؟

این برنامه، برنامه طراحی به کمک کامپیوتر است که توسط شرکت AUTODESK INC تولید شده است. ابتدا در سال ۱۹۸۲ تولید گردید و در سال ۲۰۰۰ تقریباً ۴ میلیون کاربر از سراسر دنیا به خود اختصاص داد. یادگیری آنکه کار با سایر برنامه های CAD را هم آسان می کند چون، فرمات ها و دستور العمل های آن ها هم مشابه آنکه اتوکد است.

## سیستم‌های موردنیاز اتوکد:

سیستم عامل:

## WIN XP PROFESSIONAL SP1, 2, 3

### WIN XP HOME SP1, 2

## WIN XP HOME SP1, 2 WIN XP TABLET PC SP2

WIN7

WIN8

WING  
BROWSER

MICROSOFT INTERNET EXPLORER 6.0 SP1 OR ?

## HARD & RAM

حذاقة RAM 512

7 GB HDD

فضاء، خالٰ 100MB

سخت افزارهای الزامی (حداقل)

PENTIUM 4 1.4 ~ 3.0 GHZ

MOUSE

128 VGA

## DVD ROM

سخت افزار (اختیاری)

پرینتر یا یلاتر

## SERIAL OR PARALLEL PORT

## SOUND CARD

## DISK DRIVE

نحوه نصب و فعال سازی

- در قسمت PRODUCT KEY عبارت 001F1 را وارد نمایید.
- پس پایان نصب، ارتباط با اینترنت را به طور کامل قطع و سپس برنامه را اجرا نمایید.
- نکته: اگر امنیت یوز اکانت شما غیرفعال نیست قبل از نصب یا فعال سازی آن را غیرفعال نمایید. (از آدرس زیر) CONTROL PANEL-USER ACCOUNT-CHANGE USER ACCOUNT CONTROL SETTING—NEVER NOTIFY
- نرم افزار را اجرا کنید. بر روی گزینه ACTIVE کلیک نمایید.
- اکنون در پوشه کرک فایل KEYGEN ۳۲ یا ۶۴ بیت را با توجه به نوع ویندوز تان اجرا کنید. (حتماً بر روی فایل KEYGEN راست کلیک کرده و گزینه RUN AS ADMINISTRATOR را بزنید.)
- بعد از اجرا فایل KEYGEN دکمه PATCH را بزنید تا پیام SUCCESSFULLY PATCH را مشاهده کنید.
- اکنون به برنامه اتوکد برگردید و گزینه I HAVE AN ACTIVATION CODE FROM AUTODESK را انتخاب نمایید.
- در بالای پنجره REQUEST CODE را کپی کنید. (با انتخاب کاراکترها و زدن کلیدهای ترکیبی CTRL+C کد کپی می شود)
- اکنون به KEYGEN برگردید و در فیلد اول، REQUEST CODE را درج (PASTE) نمایید.
- دکمه GENERATE را بزنید تا کد فعال سازی یا همان ACTIVATION CODE بدست بیاید.



- کد فعال سازی را کپی و به برنامه اتوکد برگردید و در ۱۶ باکس خالی PASTE کنید.
  - با زدن دکمه NEXT فعال سازی برنامه به پایان می رسد.
- نکته: چنانچه در پنجره نهایی با زدن دکمه NEXT با پیام خطای مواجه شدید دوباره به KEYGEN برگردید، دکمه GENERATE را بزنید تا کد جدید دریافت نمایید و آن را امتحان کنید. (ممکن است که قبول کردن سریال چند نوبت طول بکشد.)
- نکته: این شیوه مخصوص این نسخه از برنامه است و ممکن است نصب نسخه های مختلف، متفاوت باشد که در این صورت از فایل READ ME یا HELP آن دیسک استفاده کنید.

## شروع برنامه

۱. روی دکمه START از گوشه چپ و پایین صفحه کلیک کنید.



۲. ALL PROGRAMS را کلیک کنید.




۳. AUTODESK را بفشارید.

۴. AUTO CAD 2014 را انتخاب کنید.

۵. AUTO CAD 2014 را فشار دهید.


۶. MAYBE LATER را فشار دهید(OK را تیک بزنید)




۷. از گوشه چپ بالا AUTOCAD CLASSIC را

انتخاب کنید.


۸. از منوی TOOLS و یا از روی دکمه آخرين گزینه یعنی OPTIONS را انتخاب کنید.




۹. از منوی DISPLAY تغییرات زیر را انجام دهید.




۱۰. از نوار OPEN AND SAVE تغییرات زیر انجام دهید.




۱۱. از نوار PLOT AND PUBLISH چاپگر و محل ذخیره پیش فرض فایل های تان را انتخاب نمایید.




۱۲. از نوار SYSTEM تغییرات زیر را ایجاد کنید.




## ۱۳. از نوار USER PREFERENCE تغییرات زیر را انجام دهید.




## ۱۴. روی دکمه RIGHT-CLICK CUSTOMIZATION (شکل بالا) کلیک کنید. در کادر ظاهر شده، تغییرات زیر را اعمال کنید.




## ۱۵. نوار DRAFTING را کلیک و تغییرات زیر را اعمال کنید.



۱۶. نوار SELECTION را انتخاب و تغییرات زیر را اعمال کنید.



۱۷. دکمه APPLY را فشار دهید.



## تنظیمات ماوس

در خط فرمان عبارت MBUTTONPAN را تایپ

کرده و ENTER بزنید.

در خط فرمان می‌توانید ۰ یا ۱ را تایپ کنید:

## تنظیمات ۰:

ZOOM (زوم): با حرکت غلتک وسط ماوس بزرگنمایی و با حرکت غلتک وسط ماوس به عقب کوچکنمایی می‌کند.  
OBJECT SNAP: با فشردن چرخ، منوی OBJECT SNAP ظاهر می‌گردد.

## تنظیمات ۱:

ZOOM: با چرخش غلتک به جلو و عقب، عملیات زوم انجام می‌گیرد.

ZOOM EXTENTS (اندازه و حوزه زوم): روی چرخ دابل کلیک کنید.

PAN: غلتک را فشرده، پایین نگه داشته و درگ کنید.

# LESSON

# 2

## درس دوم

### اهداف آموزش

بعد از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود:

- TEMPLATE (قالب) ایجاد نمایید.
- پنجره اتوکد را بشناسید.
- کاربرد کلیدهای F را بدانید.
- با استفاده از منوهای کرکرهای، نوار ابزارها و یا خط فرمان دستورات لازم را به برنامه بدهید.
- قادر محاوره‌ای را بشناسید.
- نوار ابزارها را باز کرده، حرکت داده و بیندید.
- خطوطی را ترسیم نموده و پاک کنید.
- صفحه را پاک نمایید.
- ترسیم خود را ذخیره کنید.
- یک ترسیم موجود را باز کنید.
- از اتوکد خارج شوید.


## ایجاد یک قالب (Template)

برای کار با این کتاب و انجام تمرین‌های آن نیازمند چند فایل الگو هستید که تمرین‌های کتاب را داخل آن الگوهای انجام دهید، این فایل‌ها در سی‌دی همراه کتاب داده شده‌اند تا شما کاربران گرامی به راحتی بتوانید به آن‌ها دسترسی پیدا نمایید و تمرین‌های کتاب را دنبال کنید. اگر تمایل داشته باشید می‌توانید به وب‌سایت زیر مراجعه کنید و فایل‌های تمرینی کتاب را از آن دانلود نمایید.

[HTTP://WWW.INDUSTRIALPRESS.COM](http://WWW.INDUSTRIALPRESS.COM)

در این سایت فایل‌های تمرینی نسخه‌های مختلف اتوکد از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ قرار دارند که دانلود کردن و استفاده از آن‌ها خالی از لطف نیست. البته همان‌طور که گفته شد فایل‌های اصلی این کتاب به صورت UNZIP شده در سی‌دی همراه داخل فایل قرار داده شده‌اند. شما این فایل‌ها را کپی کرده و به آدرس نصب برنامه

(C\PROGRAM FILE\AUTOCAD \AUTOCAD 2014 WORKBOOK FILE) بریزید.




قدم اول در یادگیری برنامه، نحوه ساختن فایل قالب از WORKBOOK HELPER.DWG است، حالا ما یک قالب می‌سازیم که بسیار هم آسان است.

۱. اتوکد را به شیوه‌ای که در درس قبل گفتیم اجرا نمایید.

۲. روی FILE و سپس روی OPEN کلیک کنید.



۳. مسیر را انتخاب نمایید و به سراغ فایل‌های دانلود شده (که در بالا ذکر شد) بروید.



۴. ۱WORKBOOK\_HELPER.DWG را انتخاب کرده و روی دکمه OPEN کلیک کنید. به پسوند انتهای فایل ها

(DWG) توجه کنید.

۵. SAVE AS و سپس FILE را فشار دهید.



۶. از منوی کرکرهای AUTOCAD DRAWING گزینه

TEMPLATE (\*.DWT) را انتخاب کنید.

به پسوند سه‌حرفی انتهای نام قالب (\*.DWT) توجه کنید.


لیستی از قالب‌های اتوکد ظاهر خواهد شد، البته احتمالاً لیست شما با لیست این کتاب متفاوت خواهد بود.

۷. در مقابل FILE NAME (نام فایل) نام (1WORKBOOK\_HELPER) جدید را


تایپ و سپس دکمه SAVE را کلیک کنید.

توجه: عدد ۱ که قبل از نام فایل قرار دارد،

باعث خواهد شد این فایل در بالای فهرست فایل‌ها قرار بگیرد. اتوکد ابتدا شماره‌ها و سپس حروف القا را لیست می‌کند. توجه داشته باشید که لازم نیست شما پسوند DWT را تایپ کنید، چون نوع فایل قبل انتخاب شده است.



۸. توضیح اندکی در مورد فایل تایپ و سپس دکمه OK انتخاب کنید.




حالا شما قالبی انتخاب کرده‌اید که می‌توانید آن را از درس ۲ تا درس ۸ به کار ببرید.  
در ابتدای هر درس این فایل را باز خواهید کرد. استفاده از این قالب به عنوان قالب مستر و اصلی، امکان مدیریت خوبی را برای برنامه اتوکد فراهم می‌سازد.

### باز کردن یک قالب

قالبی که ایجاد کردید از درس ۲ تا درس ۸ به کار گرفته خواهد شد. این قالب به عنوان یک صفحه خالی ظاهر خواهد شد، اما تعدادی متغیر وجود دارد که تنظیم خواهند شد. این کار به شما امکان می‌دهد تا توکد را به سرعت یاد بگیرید، در درس‌های بعدی شما با نحوی انجام این تنظیمات آشنا خواهید شد ولی فعلاً لازم است که روی به کارگیری فرمان‌های AUTOCAD و تعدادی از زیبایی‌های آن تمرکز نمایید.

**برای باز کردن یک قالب مراحل زیر را انجام دهید.**


۱. سپس FILE را انتخاب کنید.
۲. از لیست قالب‌ها WORKBOOK HELPER.DWT را انتخاب نمایید.
- توجه: اگر این قالب را ندارید به ابتدای درس مراجعه کنید.



۳. روی دکمه OK کلیک نمایید.

## آشنایی با پنجره‌ی ترسیم اتوکد

قبل از شروع ترسیم لازم است که با پنجره‌ی ترسیم آشنا شویم. در ادامه‌ی درس تمام بخش‌های نشان داده شده در شکل تشریح شده‌اند، فهم این ناحیه‌ها و قسمت‌های پنجره‌ی ترسیم، مهم است، اما به یاد داشته باشید که این صفحه از کتاب همیشه این جاست و شما هر لحظه که اراده کنید می‌توانید به آن مراجعه نمایید.





### ناحیه‌ی ترسیم (Drawing Area)

موقعیت: ناحیه‌ای بزرگ در وسط پنجره

این جا، جایی است که شما عملیات ترسیم را انجام خواهید داد. این قسمت همانند یک کاغذ است، رنگ این ناحیه از طریق آدرس زیر قابل تغییر است، البته رنگ پیش‌فرض سیاه می‌باشد.


TOOLS/OPTION/DISPLAY/COLOR



### مکان نما (Cursor)

**موقعیت:** در هر نقطه از فضای کاری (قسمت ترسیم) می‌تواند باشد. حرکت ماس موجب جابه‌جایی این مکان نما می‌گردد. شما از مکان نما برای تعیین و قرار دادن نقاط، انتخاب و ترسیم اشکال استفاده خواهید کرد. اندازه‌ی مکان نما از آدرس زیر قابل تغییر است.


TOOLS/OPTIONS/DISPLAY/CROSSHAIR SIZE



## خط فرمان (Command Line)

**موقعیت:** سه خط (سه سطر) در پایین صفحه.

این خط همان جایی است که شما فرمان‌های خود را در آن تایپ خواهید کرد و اتوکد هم با نمایان ساختن پیام‌واره‌هایی اطلاعات لازم جهت وارد شدن را به شما پیشنهاد خواهد کرد.



## نمایش مختصات (Coordinate Display F6)

**موقعیت:** پایین گوشه‌ی چپ.

در حالت (1) ABSOLUTE MOD (COORDS=1) یعنی مطلق، نمایانگر موقعیت مکان نما نسبت به مبدأ است. عدد اول نمایانگر جایه‌جایی افقی (محور Xها) و عدد دوم نمایانگر جایه‌جایی عرضی (محور Yها) است. اگر حالت سه‌بعدی باشد، عدد سومی هم خواهد بود که نمایانگر محور Zها است.

در حالت (2) RELATIVE POLAR MOD(COORDS=2) یعنی مختصات قطبی نسبی، نمایانگر فاصله و زاویه‌ی مکان نما نسبت به آخرین نقطه‌ی وارد شده است.

## نوار وضعیت (Status Line)

**موقعیت:** زیر خط فرمان

نشانگر تنظیمات جاری شماست. این تنظیمات با فشردن دکمه‌های (SNAP, GRID, ORTHO,...) خاموش (OFF) و روشن (ON) می‌شوند، البته خاموش و روشن کردن آن‌ها از طریق کلیدهای F هم ممکن می‌باشد. خلاصه‌ای از ویژگی‌های آن‌ها در زیر بیان شده است، بهمروز در آینده با آن‌ها بیشتر آشنا خواهید شد.

[SNAP](F9)  
فایده SNAP کنترل مکان نمایست. اگر OFF باشد، مکان‌نما به صورت نرم حرکت خواهد کرد و اگر ON باشد، مکان‌نما در حرکات افزایشی پرش خواهد داشت. فاصله پرش از آدرس زیر قابل تغییر است. فاصله پیش‌فرض 250 است.  
TOOLS/DRAFTING SETTINGS/SNAP AND GRID

[GRID](F7)  
 نقطه‌های شبکه آن به صورت بصری به ترسیم کمک می‌کنند، فاصله این نقاط راهنمایی به صورت پیش‌فرض یک واحد است، البته شما می‌توانید این فاصله را از آدرس زیر تغییر دهید.  
TOOLS/DRAFTING SETTINGS/SNAP AND GRID.

[ORTHO](F5)  
وقتی ORTHO روشن (ON) باشد، حرکت مکان‌نما فقط به حرکت افقی و عمودی محدود خواهد شد، هنگامی که ORTHO خاموش (OFF) باشد، مکان‌نما به صورت آزاد حرکت خواهد داشت.

[POLAR](F10)  
POLAR TRACKING (ردیابی قطبی) ایجاد مسیرهای تنظیم، تحت زاویه‌های خاص می‌نماید.

[OSNAP] (F3)  
با RUN OSNAP (که در درس چهار به طور کامل توضیح داده می‌شود) برداشت اشیاء خاص قابل تنظیم می‌گردد و تا مدامی که تنظیمات را غیرفعال ننمایید، می‌توانید از این خاصیت ابزار بهره ببرید.

[OTRACK](F11)  
با استفاده از موقعیت OBJECT SNAP TRACKING، مسیر را دقیق‌تر ردیابی می‌کند.

[DUCS](F11)  
[LT] در اتوکد قابل دسترسی نیست.  
DYNAMIC USERS COORDINATE SYSTEM، برای ترسیم در سه بعدی به کار می‌رود. در بخش دوم کتاب بحث خواهد شد.

[DYN]  
DYNAMIC INPUT  
باعث ظاهر شدن DYNAMIC COMMAND INPUT توسط مکان‌نما می‌گردد. این ابزار برای نوآموزان مقداری کمی کننده است، فعلاً ما این گزینه را در حالت OFF می‌گذاریم. فقط روی دکمه DYN کلیک کنید، این کار مهم نیست. اطلاعات بیشتر در مورد این قابلیت در درس یازده آمده است.

[LWT]  
LINEWEIGHT نشانگر پهنای اختصاصی افتاده به هر خط است.  
(اطلاعات بیشتر در درس ۹ آمده است)


[MODEL]  
ترسیم‌تان را بین فضای MODEL (مدل) و فضای PAPER (کاغذ) عوض می‌کند.

## آیکون UCS (User Coordinate System)

**موقعیت:** گوشه پایین و چپ صفحه ترسیم است.

آیکون UCS نشان‌دهنده موقعیت مبدأ است. نمای آیکون UCS از آدرس زیر قابل تغییر می‌باشد.

### VIEW/DISPLAY/ICON/PROPERTIES



## (مبدأ) WCS ORIGIN(World Coordinate System)

جایی که سه محور X,Y,Z را قطع می‌کند.(0,0,0)

در مورد این بحث نگران نباشید، در درس نهم راجع به این مطلب بیشتر بحث خواهیم نمود.

## کلیدهای وظیفه (Fها)، (Function key)


توضیح فرمان‌ها	Help	F1
تبديل صفحه متن به گرافیک و بر عکس	تغییر صفحه	F2
Osnap را روشن (On) و خاموش (Off) می‌کند	Osnap	F3
باعث On و Off شدن Tablet می‌گردد	Tablet	F4
باعث جایه‌جایی Isoplane از بالا به راست و چپ می‌گردد.	Isoplane	F5
باعث On و Off شدن Dynamic UCS می‌شود.	DUCS	F6
باعث On و Off شدن شبکه می‌گردد.	GRID	F7
باعث On و Off شدن Ortho می‌گردد.	Ortho	F8
باعث On و Off شدن Increment Snap می‌گردد.	Snap	F9
باعث On و Off شدن Polar Tracking می‌گردد.	Polar	F10
باعث On و Off شدن Object Snap Tracking می‌گردد.	OTrack	F11
باعث On و Off شدن Dynamic Input می‌گردد.	Dynamic Input	F12

## عملکرد کلیدهای خاصی از صفحه کلید


- کلید ESCAPE:** عملیات جاری را کنسل می‌کند.
- کلید ENTER:** باعث به پایان رسیدن یک فرمان می‌شود و اگر خط فرمان خالی باشد، فرمان قبلی را مجدداً اجرا می‌کند.
- کلید SPACE BAR:** همانند کلید ENTER عمل می‌کند (غیر از هنگامی که تایپ می‌کنید).

## نوار منوی کرکرهای


این نوار در بالای صفحه اتوکد قرار دارد. (1)



با کلیک روی هر یک از کلمات نوار یک منوی کرکرهای باز می‌گردد. اگر شما روی کلمه‌ای که حاوی یک پیکان باشد، کلیک نمایید، منوی زیری آن باز می‌گردد. مثال: DRAW/CIRCLE




اگر کلمه‌ای که حاوی (....) باشد، کلیک نمایید کادر محاوره‌ای آن باز می‌شود. مثال: Draw/Boundary



## کادر محاوره‌ای

بسیاری از فرمان‌ها، چندین گزینه دارند که نیازمند انتخاب‌اند. این فرمان‌ها در کادر محاوره‌ای ظاهر می‌شوند. کادر محاوره‌ای، مانند کادر محاوره‌ای HATCH، انتخاب و انجام گزینه‌های تنظیم را آسان می‌نماید.




## نوار ابزار


ا توکد از چندین نوار ابزار برای دسترسی به ابزارهای پرمصرف بهره می‌گیرد. همانند شکل بعدی، این نوار ابزارها به‌طور پیش‌فرض در پنجره برنامه وجود دارند.

(1) STANDARD,(2) STYLES,(3) WORKSPACE,(4) LAYER,(5) PROPERTIES,(6) DRAW,(7) MODIFY.

نوار ابزارها حاوی ICON BUTTONS هستند. این دکمه‌ایکون هنگام ترسیم و ویرایش اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرد.



اگر شما نشانگر ماوس را روی هر آیکونی قرار داده و لحظه‌ای منتظر بمانید، یک TIP (پیام‌واره)، ظاهر می‌گردد و پیرو آن پیام کمکی در گوشه‌ی پایین و چپ صفحه نمایان می‌شود.



### نووار ابزارها هم قابلیت تثبیت شدن و هم قابلیت شناور ماندن دارند.


نووار ابزارهای شناور به راحتی در فضای کار جابه‌جا می‌شوند و تغییر سایز دادن شان هم آسان است. برای جابه‌جا نمودن این ابزارها، نشانگر ماوس را روی تیتر نوار ابزار قرار دهید و همزمان که دکمه چپ ماوس را پایین نگه داشته‌اید، نوار ابزار را به موقعیت جدید درگ کنید.

برای تغییر سایز دادن یک نوار ابزار، نشانگر ماوس را به لبه راست یا پایین نوار ابزار حرکت دهید. هنگامی که نشانگر ماوس به یک پیکان دوسر تبدیل شد، دکمه‌ی چپ ماوس را پایین نگه داشته و درگ کنید. هنگامی که سایز مورد نظر حاصل گردید، دکمه‌ی چپ ماوس را رها کنید.

نوار ابزارهای تثیت شده (DOCKED TOOL BAR)، به قسمتی از صفحه در بالا، پایین، راست و چپ پنجره ای اتوکد چسیده‌اند. برای تثیت یک نوار ابزار، نشانگر ماوس را روی تیتر نوار ابزار قرار داده و ضمن پایین نگهداشتن دکمه‌ی چپ ماوس، نوار ابزار را به بالا، پایین، چپ و یا راست صفحه درگ نمایید. هنگامی که نمای تثیتی نوار ابزار ظاهر شد، دکمه‌ی ماوس را رها کنید.


### نحوه‌ی باز کردن لیست نوار ابزارها

- ۱) مکان نما را روی فضای خاکستری طرف چپ و یا راست صفحه اتوکد حرکت دهید.
- ۲) دکمه‌ی راست ماوس را فشار دهید، لیست نوار ابزارها نمایان می‌گردد.
- ۳) با کلیک کردن روی نام نوار ابزار، آن را انتخاب کنید. تیک داشتن نام یک نوار ابزار به معنی باز بودن آن در پنجره‌ی اتوکد است.



### پالت‌ها

پالت برای سازمان‌دهی ابزارها یا عملیات جهت دسترسی آسان به آن‌هاست. یک نمونه از پالت‌ها در زیر نشان داده شده است. بعضی از آن‌ها مستقیماً قابل استفاده هستند و بعضی‌ها هم قابل تهیه‌اند. اتوکد بیش از دوازده پالت دارد. اتوکد LT تقریباً شش پالت دارد. پالت‌ها قابل تعییر اندازه و نیز قابل جابه‌جایی و حرکت به نقطه‌های مختلف از صفحه هستند. آن‌ها می‌توانند شناور و یا ثابت باشند. قابلیت AUTO-HIDE این امکان را فراهم می‌سازد که هنگام دور شدن نشانگر ماوس، پالت خودبه‌خود مخفی گردد. هنگامی که نشانگر را روی تیتر پالت حرکت می‌دهید، پالت مجدداً ظاهر می‌گردد.



**توجه:** شما در مورد پالت‌ها بیش تر خواهید دانست، این یک مقدمه‌ی کلی برای آشنایی با پالت‌ها بود. برای کسب اطلاعات بیش تر در مورد پالت‌ها به بخش دوم این کتاب مراجعه کنید.


## شیوه‌های وارد کردن فرمان

اتوکد سه شیوه‌ی مختلف برای وارد کردن فرمان دارد که نتیجه هر سه به یک صورت است. اتوکد این امکان را فراهم می‌سازد که شما از شیوه‌ای که ترجیح می‌دهید استفاده کنید. در ادامه هر یک سه روشن به همراه مثالی بیان شده‌اند. هر سه روش شما نحوه ساخت یک دایره را تجربه خواهید کرد.


### ۱. از منوی کرکره‌ای به ترتیب گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.

DRAW/CIRCLE/CENTER, RADIUS


- نشانگر ماوس را به روی نوار منو حرکت دهید.
- روی یک سربرگ DRAW کلیک کنید.
- نشانگر ماوس را روی فرمان‌ها به طرف پایین سُر داده و برای انتخاب فرمان مورد نظر رویش ایست نموده و دکمه‌ی چپ ماوس را فشار دهید.



### ۲. از نوار ابزارها، روی آیکون دایره از نوار ابزار DRAW کلیک کنید.



۳. از صفحه کلید، حرف C را تایپ کرده و ENTER بزنید. C را در خط فرمان تایپ کنید.




توجه: DYNAMIC INPUT هم یک شیوه‌ی صفحه کلیدی است؛ اما شما باید این گزینه را موقتاً OFF نمایید. برای ON و OFF کردن DYN کلید F12 را از صفحه کلید فشار دهید و یا از نوار وضعیت (پایین صفحه) روی دکمه‌ی آن کلیک کنید. این موضوع در درس ۱۱ بحث خواهد شد.

### منوی میانبر چیست؟

علاوه بر شیوه‌های گفته شده در بالا، اتوکد یک سری منوهای میانبر هم دارد. این میانبرها یک دسترسی سریع، برای گزینه‌های دستورات فراهم می‌سازند. تنها زمانی که براکت‌ها [ ] فرمانی را در میان گرفته باشند، میانبرها قابل دسترس هستند. (برای مثال شکل زیر را مشاهده کنید).  
برای فعال کردن منوی میانبر، دکمه‌ی راست ماوس را فشار دهید. (هنگامی که گزینه‌های بین براکت در خط فرمان ظاهر شده باشند).

**مثال:** به ترتیب گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.

#### DRAW/CIRCLE/CENTER, RADIUS



اگر شما هنگام ظاهر شدن برآکتها [ ]، راست کلیک کنید، نوار منوی میانبر باز می‌شود و به شما امکان انتخاب گزینه‌هایی همچون 2P,3P, TTR را از طریق ماوس فراهم می‌سازد.

انتخاب منوی میانبر استفاده از قابلیت ترسیم HEAD UP آنکه است. HEAD UP به شما امکان می‌دهد به جای این که سرتان را پایین آورده و در صفحه کلید دنبال گزینه‌ای پکردید، سرتان را بالا گرفته و در صفحه مانیتور جستجو نمایید. استفاده از این روش عملکرد و راندمان کار را بهبود می‌بخشد. در درس ۱۱ در این مورد بیشتر بحث خواهد شد.




### ترسیم خطوط

یک خط (LINE) می‌تواند یک پاره خط و یا یک سری از پاره خط‌های بهم پیوسته باشد. هر پاره خط، یک شکل مستقل و مخصوص است.


فرمان خط (LINE) را با استفاده از متدهای زیر شروع کنید.

- تایپ: L<ENTER>
- منوی کرکرهای: DRAW\LINE
- نوار ابزار:



خطوط با معین کردن نقاط انتهایی (END POINT) ایجاد می‌گردد.

مکان نما را به اولین نقطه‌ی END POINT (۱) حرکت داده و سپس دکمه‌ی چپ ماوس را فشار دهید. دوباره مکان نما را به دومین نقطه‌ی END POINT (۲) حرکت داده و کلید چپ ماوس را فشار دهید. این کار را تا جایی که دوست دارید ادامه دهید.



نکته: اگر پیامواره زیر ظاهر می‌گردد، فعلاً روی F12 فشار دهید که خاموش گردد.


Specify opposite corner: 7.750 8.250

برای خاتمه کار ترسیم سه شیوه وجود دارد:


۱. فشردن کلید .ENTER
۲. فشردن کلید SPACEBAR (خط فاصله).
۳. راست کلیک نمودن و انتخاب ENTER از منوی میانبری که باز می‌گردد.

چهت ترسیم خطوط فقط افقی و فقط عمودی مد ORTHO را با فشردن کلید ORTHO از نوار وضعیت و یا فشردن F8 از صفحه کلید، فعال کنید.

توجه: ORTHO را می‌توان با پایین نگهداشتن کلید SHIFT از صفحه کلید، موقتاً غیرفعال نمود. با رها کردن SHIFT، ORTHO مجدداً فعال می‌گردد.



اگر شما دارید یک ترسیم با دو یا سه پاره خط، رسم می‌نمایید، ممکن است نقطه‌ی پایانی (END POINT) آخرین پاره خط با انتخاب CLOSE به طور خودکار به نقطه‌ی شروع متصل شود.



برای استفاده از این گزینه، دو یا چند پاره خط ترسیم نمایید و سپس تایپ کنید C و بعداً کلید ENTER را بفشارید. <C<ENTER>.

### پاک کن (Erase)


سه شیوه برای پاک کردن اشیاء در اتوکد، قابل دسترس می‌باشد که هر سه به شیوه‌ی خوب عمل می‌نمایند و شما هر کدام را که ترجیح بدید، می‌توانید استفاده کنید.

### روش اول

ابتدا فرمان ERASE را انتخاب نموده و سپس شکل مورد نظر را انتخاب کنید.

۱. به یکی از روش‌های زیر فرمان ERASE را اجرا کنید.

- تایپ: ERASE <ENTER>
- منوی کرکرهای: MODIFY\ERASE
- نوار ابزار: MODIFY



## 2.SELECT OBJECT:

شکل مورد نظر را انتخاب کنید: کلید ENTER را فشار دهید تا اشیاء انتخاب شده پاک شوند.

توجه: مادامی که شما با فشردن ENTER به عملیات پاک کردن خاتمه نداده باشید، برنامه اتوکد، پاک کردن شکل جدیدی را پیشنهاد می کند.

## روش دوم

ابتدا شکل مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از منوی میانبر فرمان ERASE را انتخاب نمایید.

۱. شکل پاک شدنی را انتخاب کنید.
۲. دکمه‌ی راست ماوس را فشار دهید.
۳. از منوی میانبر ERASE را انتخاب نمایید.

## روش سوم

ابتدا شکل حذف شدنی را انتخاب نموده و سپس کلید DELETE را فشار دهید.

۱. شکل مورد نظر را انتخاب کنید.
۲. از صفحه‌کلید، DELETE را فشار دهید.