



آموزش اتوکد پیشرفته

مؤلف:

مهندس رسول احمدی

انتشارات اندیشه فاضل

سروشناسه	- ۱۳۶۹ : احمدی، رسول
عنوان و نام پدیدآور	: آموزش اتوکد پیشرفته/مؤلف رسول احمدی.
مشخصات نشر	: ایران: اندیشه فاضل، ۱۴۰۱.
مشخصات ظاهری	: ۴۰۰ ص: مصور.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۷۴۱۹-۲۴-۵
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتابنامه.
موضوع	: اتوکد (برنامه کامپیوتر)/Auto CAD/معماری -- طراحی -- نرم افزار
	-- Architectural design – Software
	Computer - aided design -- Software/نرم افزار
رده بندی کنگره	T۳۸۵
رده بندی دیوبی	۶۲۰/۰۰۴۲۰۲۸۵
شماره کتابشناسی ملی	۸۸۴۷۸۴۲



مرکز پخش: انتشارات اندیشه فاضل

www.bisheh-fazel.ir

تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، ابتدای خیابان روانمهر، کوچه دولتشاهی

پلاک ۱ واحد ۴ تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۹۹۷۰ - ۶۶۹۶۳۷۹۵ - ۰۶۶۹۵۴۰۱۸ همراه: ۰۲۱-۶۶۹۵۴۱۸

آموزش اتوکد پیشرفته

مؤلف	مهندس رسول احمدی
ویراستار	فاضل عزیزی
ناشر	اندیشه فاضل
نوبت چاپ	اول - ۱۴۰۱
شمارگان	۱۰۰ نسخه
قیمت	۴۰۰۰۰۰ تومان
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۷۴۱۹-۲۴-۵

کلیه حقوق این اثر برای ناشر محفوظ است.

هرگونه کپیری‌برداری و تهیه جزوی از متن کتاب، استفاده از طرح روی جلد و عنوان کتاب حرام است

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

درس اول

۱۴.	نمایش همزمان چند ترسیم در صفحه نمایش
۱۴.	نحوه بستن چند ترسیم
۱۴.	نحوه تنظیم نمایش چند ترسیم در صفحه نمایش
۱۷.	ترسیم های ارزیابی کننده:
۱۷.	تمرین

درس دوم

۲۶.	تغییردادن فضای کاری به شکل دلخواه
۲۶.	ایجاد یک فضای کاری
۲۸.	انتخاب نوار ابزار جهت نمایش در فضای کاری
۳۰.	گزینه های نوار ابزار فضای کاری
۳۱.	خروجی گرفتن از فضای کاری
۳۲.	وارد کردن یک فضای کاری
۳۴.	نحوه ایجاد نوار ابزار جدید
۳۵.	به روز کردن Properties
۳۶.	نحوه حذف کردن یک فرمان از یک نوار ابزار
۳۸.	افزودن فرمان به منوی کرکره ای
۳۹.	حذف فرمان منوی کرکره ای
۳۹.	روشی آسان برای ایجاد فضای کاری مورد علاقه کاربر
۴۰.	تنظیم نمودن فضای کاری ساخته شده به عنوان "My Workspace"
۴۱.	چگونه نوار وضعیت را به صورت دلخواه خود در آوریم.
۴۲.	Redo کردن چندین فرمان (انجام مجدد)
۴۳.	آشنایی با User Profile
۴۴.	تمرین

درس سوم

۵۴.	تمرین
۵۵.	ایجاد ترسیم Master Decimal Setup
۵۶.	لایه های جدید
۵۶.	Text Style جدید
۵۷.	استیل دیمانسیون جدید (Dimension Style)
۶۴.	ایجاد دریچه دید (Viewport)
۶۵.	ایجاد Page Setup برای کاغذ 11×17
۶۷.	ایجاد Layout و Border برای پلات کردن روی کاغذ 24×18
۷۲.	ایجاد Page Setup برای 24×18
۷۴.	ایجاد Layout و Border برای پلات کردن در ورق 24×36
۷۸.	ایجاد Page Setup برای کاغذ 24×36

درس چهارم

۸۲.	تمرین.....
۸۲.	ایجاد یک Setup ترسیم فوتی و اینچی مستر.....
۸۵.	لایه های جدید.....
۸۶.	New Text Style (استیل متن جدید).....
۸۷.	New Dimension Style (استیل دیمانسیون جدید).....
۹۰.	ایجاد یک Architectural Border برای پلات کردن.....
۹۵.	ایجاد دریچه دید و تنظیم مقیاس.....
۹۶.	ایجاد Page Setup برای ورق 24×18.....
۹۷.	ایجاد Layout برای '1/4"=1'.....
۱۰۰.	جبجا کردن و حذف کردن نوار های Layout.....

درس پنجم

۱۰۶.	(برای اتوکد Lt قابل دسترسی نمی باشد). Multiline.....
۱۰۷.	فاصله بندی
۱۰۷.	مقیاس (Scale).....
۱۰۷.	استیل (Style).....
۱۰۷.	ایجاد Multiline Styles.....
۱۱۰.	ویژگی های Multiline.....
۱۱۰.	:Elements.....
۱۱۱.	برای تعریف آفست مختلف.....
۱۱۱.	برای حذف یک خط.....
۱۱۱.	برای افزودن یک خط.....
۱۱۱.	برای معین کردن رنگ و نوع خط.....
۱۱۲.	Caps.....
۱۱۲.	Line.....
۱۱۲.	(آرک یا کمان خارجی) Outer Arc.....
۱۱۲.	Inner Arc.....
۱۱۲.	Angle.....
۱۱۳.	Fill.....
۱۱۳.	Display Joints.....
۱۱۳.	Description.....
۱۱۳.	بارگیری یک Multiline Style.....
۱۱۴.	ویرایش کردن Multiline.....
۱۱۵.	Cross.....
۱۱۵.	Tee.....
۱۱۵.	Vertex.....
۱۱۵.	Weld All.....
۱۱۵.	Cut All.....

۱۱۵.	Cut Single
۱۱۵.	Corner Joint
۱۱۶.	Double Line (فقط برای نسخه LT)
۱۱۷.	Undo
۱۱۸.	Double Line ترسیم مکان های
۱۱۸.	تمرین

درس ششم

۱۲۸.	(Isometric) ترسیم ایزو متریک
۱۲۸.	Isometric Snap and Grid
۱۲۸.	Isoplanes
۱۲۹.	Isometric Ellipse
۱۲۹.	تمرین

درس هفتم

۱۳۴.	Copy, Cut و Paste
۱۳۵.	گزینه های بیشتر
۱۳۵.	Draw order فرمان
۱۳۶.	اندازه گیری یک ترسیم ایزو متریک
۱۳۷.	متن ایزو متریک
۱۳۸.	تمرین

درس هشتم

۱۴۴.	مروری بر نحوه ایجاد یک بلوک
۱۴۴.	ایجاد یک بلوک
۱۴۵.	Retain
۱۴۵.	Convert to block
۱۴۵.	Delete
۱۴۶.	تعاریف گزینه ها
۱۴۶.	نحوه تأثیر لایه ها به بلوک ها
۱۴۷.	اگر یک بلوک در لایه ویژه ای ایجاد شده باشد:
۱۴۷.	مروری بر چگونگی وارد کردن بلوک
۱۴۸.	Attributes
۱۵۱.	تمرین

درس نهم

۱۷۴.	ویرایش کردن Attributes
۱۷۴.	Setting
۱۷۴.	Edit Attributes (ویرایش ویژگی ها)
۱۷۵.	چگونه اشیاء موجود در یک بلوک را ویرایش نماییم؟
۱۷۶.	خروجی گرفتن

درس دهم

۱۸۴.	Design center
۱۸۴.	نوار Folders
۱۸۴.	نوار Open Drawing
۱۸۵.	نوار History
۱۸۵.	نوار Dc Online
۱۸۶.	دکمه ها
۱۸۷.	نحوه باز کردن یک ترسیم از پالت Design center
۱۸۸.	درگ کردن و جایگذاری نمودن الگوهای هاشور (Drag and drop hatch patterns)
۱۸۸.	درگ کردن جایگذاری Text Style ,Layers ,Layouts و غیره
۱۸۹.	Dc Online
۱۹۰.	Tool palettes (پالت های ابزار)
۱۹۰.	Palette properties (ویزگی های پالت ها)
۱۹۱.	Allow Docking
۱۹۱.	(به صورت اتوماتیک مخفی شدن) Auto – hide
۱۹۱.	Transparency (شفافیت)
۱۹۴.	Rename palette
۱۹۴.	Customize palettes
۱۹۴.	Palette groups
۱۹۴.	نحوه ایجاد کردن پالت ابزار.
۱۹۴.	نحوه ایجاد پالت های ابزار و محتوای آنها با استفاده از Design center
۱۹۵.	نحوه انتقال یا کپی کردن یک ابزار به پالت دیگر
۱۹۵.	Tool palettes (پالت های ابزار)
۱۹۵.	Customize Import
۱۹۸.	تمرین

درس یازدهم

۲۰۰.	External reference drawing (Xref)
۲۰۰.	مثالهایی برای بیان مزیت فرمان Xref
۲۰۰.	Xref
۲۰۱.	نحوه وارد کردن یک ترسیم Xref manager (مدیریت Xref)
۲۰۴.	XBIND
۲۰۵.	برش دادن یک فایل (Xref) External Reference
۲۰۶.	گزینه های Clip (برش)
۲۰۷.	(External Reference) Xref
۲۰۸.	ویرایش یک فایل Xref
۲۰۹.	تبديل یک شکل به دریچه دید
۲۱۲.	ایجاد چندین دریچه دید و چندین Xref
۲۱۲.	ایجاد چندین دریچه دید (یک متد سریع)
۲۱۳.	تنظیم شده به روی 0 (OFF) Psltscale

درس دوازدهم

۲۲۴.	دیمانسیون	ORDINATE
۲۲۴.	ایجاد دیمانسیون	Ordinate
۲۲۵.	نمودن دیمانسیون	Jog
۲۲۵.	اندازه گذاری سریع با دیمانسیون	Ordinate (عمودی)
۲۲۶.	واحدهای فرعی	(Alternate Units)
۲۲۷.	تلرانس	(Tolerance)
۲۲۹.	تلرانس هندسی	Geometric Tolerance
۲۳۰.	سمبل	Datum Feature
۲۳۱.		Datum Triangle
۲۳۲.	تایپ کردن سمبل های هندسی	
۲۳۴.	تمرین	

درس سیزدهم

۲۴۰.	مقدمه ای بر سه بعدی	(3D)
۲۴۰.	تفاوت بین	3D, 2D
۲۴۰.	گزینه های اصلی مدل های سه بعدی	
۲۴۰.	ورود به محیط سه بعدی اتوکد	
۲۴۳.	معرفی پانل های داش برد	
۲۴۵.	یک قله از جهان سه بعدی	
۲۴۸.	دیدن مدلهای سه بعدی	
۲۴۸.	نقطه دید یا زاویه دید	
۲۴۹.	مخفضی کردن خطوط	
۲۵۰.	متغیر Displih	
۲۵۰.	مدل (قابل سیمی)	
۲۵۱.	مدلهای سطوح (Surface Models)	
۲۵۱.	نحوه افزودن سطوح سه بعدی به سازه قاب سیمی (Wireframe)	
۲۵۳.	تمرین	

درس چهاردهم

۲۵۶.	ایجاد اشکال هندسی اولیه	
۲۵۶.	جهت ورودی سه بعدی	
۲۵۶.	Box	
۲۵۸.	Sphere (کره)	
۲۵۹.	Cylinder (سیلندر)	
۲۶۰.	Cone (مخروطی)	
۲۶۱.	Wedge (گوه)	
۲۶۲.	Tours (رینگ یا هلالی)	

۲۶۳.	شکل دونات (Donut)
۲۶۳.	شکل Football
۲۶۳.	شکل Self-Intersection
۲۶۴. (هرم) Pyramid
۲۶۴.	تمرین

درس پانزدهم

۲۷۰.	آشنایی با UCS
۲۷۰.	چرا میداء UCS را حرکت می دهیم؟
۲۷۱.	حرکت دادن آیکون USC
۲۷۲.	چرخاندن آیکون UCS
۲۷۳.	آشنایی با زاویه چرخش
۲۷۳.	جهت و سوی جدید برای محورهای Z
۲۷۴.	ترسیم با دو دریچه دید
۲۷۴.	تنظیم کردن متغیر سیستم آیکون UCS
۲۷۵.	چگونه صفحه را به دو دریچه دید تقسیم کنیم.
۲۷۵.	نمای پلان (Plan View)
۲۷۵.	نحوه استفاده از نمای PLAN
۲۷۶.	عملیات بولی (Boolean operation)
۲۷۷.	Union
۲۷۸.	Subtract
۲۷۸.	Intersection
۲۷۹.	تمرین

درس شانزدهم

۲۸۴.	Extrude
۲۸۴.	برای Extrude نمودن اشیاء ۲ بعدی چهار روش وجود دارد:
۲۸۶.	قبل از ترسیم اشیاء دو بعدی کارهای زیر را انجام دهید.
۲۸۶.	- چند ضلعی های با سر پخ شده
۲۸۶.	Extrude چگونه جهت پخ ها را کنترل کنیم.
۲۸۶.	Region
۲۸۷.	گزینه Join چند خطی ها (Polyline)
۲۸۸.	چگونه فرمان Join را استفاده کنیم.
۲۸۸.	Presspull
۲۸۹.	فرمان
۲۸۹.	تمرین

درس هفدهم

۲۹۶.	3D Operations (عملیات های سه بعدی)
۲۹۶.	3D Mirror
۲۹۶.	3D Rotate

۲۹۷.	3D Align
۲۹۸.	(Polar, Rectangular) 3D Array
۲۹۹.	Polar Array
۳۰۰.	تمرین

درس هجدهم

۳۰۸.	ویرایش سولید
۳۰۸.	انتخاب یک نما برای ویرایش
۳۰۸.	مقادیر مشتث در مقابل مقادیر منفی
۳۰۸.	پیامهای خطأ (Error messages)
۳۰۸.	فرمان Extrude face
۳۰۹.	Move face
۳۱۰.	Offset face
۳۱۱.	Delete face
۳۱۲.	تمرین

درس نوزدهم

۳۱۸.	Revolve (چرخاندن)
۳۱۸.	انتخاب محور چرخش
۳۱۸.	نحوه استفاده از فرمان Revolve
۳۱۹.	Slice (تقسیم کردن)
۳۱۹.	نحوه استفاده از فرمان Slice
۳۲۰.	Section فرمان
۳۲۰.	نحوه استفاده از فرمان Section
۳۲۰.	نحوه ایجاد نمای بخش ها شور خود ده
۳۲۱.	. Sweep
۳۲۱.	نحوه استفاده از فرمان Sweep
۳۲۱.	فرمان HELIX
۳۲۲.	تمرین

درس بیستم

۳۳۰.	پلات کردن (Multiple view) چندین نما
۳۳۲.	چگونه پلات خط مخفی را کنترل کنیم.
۳۳۲.	نحوه پلات با نمای سایه ای
۳۳۴.	اندازه گذاری چندین نما
۳۳۵.	Shell
۳۳۵.	نحوه Shell کردن یک جسم سولید
۳۳۶.	UCSFOLLOW
۳۳۶.	نحوه تنظیم کردن متغیر های سیستم Ucsfollow
۳۳۷.	تمرین

درس بیستم یکم

۳۴۲.	Tables
۳۴۲.	نحوه ایجاد یک جدول (Table)
۳۴۴.	چگونه یک جدول وارد کنیم
۳۴۵.	نحوه وارد کردن یک بلوک به سلول جدول
۳۴۶.	نحوه وارد کردن فرمول (Formula) به داخل سلول
۳۴۶.	SUM
۳۴۷.	Average (میانگین)
۳۴۸.	چگونه یک جدول موجود را بهینه سازی کنیم
۳۴۸.	تغییر دادن عرض ستون یا ارتفاع و ردیف
۳۴۹.	افروزدن ستون یا ردیف
۳۵۰.	حذف کردن یک ستون یا ردیف
۳۵۰.	Modify (بهینه سازی) یک جدول با استفاده از Grips
۳۵۰.	Fields
۳۵۱.	ایجاد Field
۳۵۲.	Field به روز کردن
۳۵۲.	ویرایش Field
۳۵۲.	افروزنه یک فیلد به سلول جدول
۳۵۳.	سوالاتی در مورد Fields
۳۵۳.	تمرین

درس بیست و دوم

۳۵۸.	مجموعه سمبل های معماری
۳۶۴.	تمرین

درس بیست و سوم

۳۷۲.	سمبل های الکترو مکانیک
۳۸۱.	تمرین

درس بیست و چهارم

۳۹۶.	سمبل های مکانیکی
۳۹۷.	تمرین

درس ۱

اهداف آموزشی

توجه:


این درس برای ارزیابی شما جهت استفاده از این کتاب است. اگر در انجام تمرینهای ۱A, ۱B, ۱C مشکل داشتید، توصیه می شود ابتداء جلد اول این کتاب یعنی آموزشی کاربردی تمرینی اتوکد ۲۰۰۸ را مطالعه کنید و سپس این کتاب را مطالعه نمایید.

نمایش همزمان چند ترسیم در صفحه نمایش

می‌توانید چند ترسیم را کنار هم (Tiled) و یا به صورت تمام صفحه (cascade) مشاهده کنید. در این مثال هر دو نوع نمایش را مشاهده خواهید کرد.


نحوه تنظیم اتوکد برای نمایش همزمان چند ترسیم

۱. چند فایل متفاوت را باز کنید.
۲. از کلید های Alt+Tab برای انتخاب، بین فایلهای ترسیم، مختلف استفاده کنید.



نحوه بستن چند ترسیم

۱. منوی کرکره ای Window را انتخاب کنید.
۲. برای بستن ترسیم جاری روی Close و برای بستن همه ترسیم ها روی Close All کلیک کنید.



نحوه تنظیم نمایش چند ترسیم در صفحه نمایش

۱. منوی کرکره ای Window را انتخاب کنید.
۲. یکی از گزینه های Cascade, Horizontally, و یا Tile را انتخاب کنید.